

PRZEDMIAR ROBÓT ZIEMNYCH KG-1

	LP	mb	DNO	]	Poda	Obs.	SI	SZ	ZI	Z2	V odc.	V catk.	ø	Wp	Wc	hp	Wcp	
1	0,00	1,00	PMN	0,10	0,30	0,00	1,00	0,00	3,47	2,77	869,44	899,44	0,20	1,96	1,96	0,60	29,79	
2	46,60	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	2,47	2,77	789,44	889,44	0,20	0,34	1,90	0,60	0,93	36,36	
3	66,63	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	2,77	2,83	30,77	200,77	0,20	0,34	1,90	0,60	0,93	36,36	
4	116,68	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	2,04	91,25	291,46	0,20	1,67	1,57	0,60	3,93	68,27	
5	130,30	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	2,04	1,47	32,61	32,04	0,20	0,05	4,10	0,60	10,00	78,22	
6	146,69	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	48,06	37,12	0,20	1,08	1,17	0,60	20,60	68,63	
7	201,37	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	51,35	423,48	0,20	1,15	6,33	0,60	22,00	142,84	
8	238,04	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	51,37	471,84	0,20	1,15	7,48	0,60	22,00	142,84	
9	242,03	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	43,16	481,76	0,20	0,18	8,60	0,60	18,50	164,30	
10	272,83	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,49	17,73	542,65	0,20	0,38	8,99	0,60	7,38	171,60	
11	298,08	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,49	30,33	598,38	0,20	0,62	9,80	0,60	15,60	197,22	
12	314,72	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,46	48,23	629,61	0,20	1,01	11,84	0,60	18,50	206,63	
13	378,82	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	46,05	673,66	0,20	1,01	11,84	0,60	18,50	226,15	
14	383,07	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	8,61	684,27	0,20	0,19	12,03	0,60	3,89	229,84	
15	446,81	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,72	32,63	728,80	0,20	1,07	13,09	0,60	20,52	250,08	
16	444,64	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,44	30,19	776,09	0,20	0,87	13,86	0,60	16,58	266,67	
17	444,64	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,44	2,31	84,42	860,15	0,20	1,42	15,38	0,60	27,08	313,74	
18	444,64	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,44	2,31	84,42	860,15	0,20	1,42	15,38	0,60	27,08	313,74	
19	330,63	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,21	2,34	92,34	109,13	0,20	1,08	16,67	0,60	34,07	193,43	
20	366,63	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,21	3,00	82,38	109,13	0,20	1,10	17,77	0,60	35,08	193,43	
21	366,63	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,21	3,00	3,38	44,37	111,53	0,20	0,64	16,41	0,60	14,38	193,43
22	603,03	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	34,44	115,65	0,20	0,17	19,18	0,60	14,38	266,31	
23	665,28	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	46,05	122,40	0,20	0,47	20,66	0,60	20,05	304,38	
24	665,28	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	71,61	153,50	0,20	1,61	21,16	0,60	30,69	442,27	
25	727,12	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	51,20	159,46	0,20	0,94	24,10	0,60	18,50	460,25	
26	771,36	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,49	104,45	194,45	0,20	0,23	24,33	0,60	4,34	464,63	
27	771,36	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,49	104,45	194,45	0,20	0,23	24,33	0,60	4,34	464,63	
28	792,89	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,49	1,71	29,62	142,47	0,20	0,58	24,91	0,60	11,71	475,73	

PRZEDMIAR ROBÓT ZIEMNYCH KG-1-1

LP	mb	DNO	[]	Poda	Obs.	SI	SZ	ZI	Z2	V odc.	V catk.	ø	Wp	Wc	hp	Wp	Wcp
1	0,00	1,00	PMN	0,10	0,30	0,00	1,00	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	32,82	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	2,83	1,80	75,98	75,98	0,20	1,03	1,03	0,60	18,69	18,69
3	58,14	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	35,45	111,43	0,20	0,80	1,83	0,60	15,19	34,88

PRZEDMIAR ROBÓT ZIEMNYCH KG-1-2

LP	mb	DNO	[]	Poda	Obs.	SI	SZ	ZI	Z2	V odc.	V catk.	ø	Wp	Wc	hp	Wp	Wcp
1	0,00	1,00	PMN	0,10	0,30	0,00	1,00	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	28,61	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	2,04	1,62	52,35	52,35	0,20	0,96	0,90	0,60	17,17	17,17
3	57,99	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	2,04	1,78	15,95	68,30	0,20	0,29	1,19	0,60	5,63	22,79
4	57,99	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,78	1,60	33,67	101,97	0,20	0,63	1,82	0,60	1,94	34,73
5	62,68	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,68	7,84	109,80	0,20	0,15	3,30	0,60	2,86	37,60
6	105,15	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,68	67,80	177,70	0,20	1,33	3,30	0,60	25,68	63,09
7	133,42	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,51	1,40	41,18	218,88	0,20	0,89	4,19	0,60	16,38	66,05

PRZEDMIAR ROBÓT ZIEMNYCH KG-1-3

LP	mb	DNO	[]	Poda	Obs.	SI	SZ	ZI	Z2	V odc.	V catk.	ø	Wp	Wc	hp	Wp	Wcp
1	0,00	1,00	PMN	0,10	0,30	0,00	1,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23,09	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,87	1,89	43,37	43,37	0,20	1,19	1,92	0,60	22,79	38,65
3	61,08	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,49	1,73	48,78	112,15	0,20	1,19	1,92	0,60	22,79	38,65
4	71,11	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,73	1,70	15,50	127,64	0,20	0,28	2,20	0,60	5,47	42,07
5	71,11	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,70	1,69	2,70	130,34	0,20	0,05	2,25	0,60	0,93	43,02
6	102,08	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,49	1,47	48,54	178,38	0,20	0,95	3,21	0,60	18,33	63,25
7	119,69	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,47	1,40	25,27	203,65	0,20	0,55	3,78	0,60	10,57	71,81

PRZEDMIAR ROBÓT ZIEMNYCH KG-1-5

LP	mb	DNO	[]	Poda	Obs.	SI	SZ	ZI	Z2	V odc.	V catk.	ø	Wp	Wc	hp	Wp	Wcp
1	0,00	1,00	PMN	0,10	0,30	0,00	1,00	0,00	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	24,53	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	3,38	2,82	75,74	75,74	0,20	0,77	0,77	0,60	14,71	14,71
3	29,46	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	2,80	2,80	13,23	89,57	0,20	0,15	2,46	0,60	2,86	17,68
4	78,40	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	38,36	221,61	0,20	1,54	2,46	0,60	23,84	47,04
5	105,80	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	48,36	259,97	0,20	0,96	3,32	0,60	16,44	63,48
6	154,56	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	68,36	358,33	0,20	1,55	4,96	0,60	23,84	92,74
7	191,55	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	91,79	380,12	0,20	1,16	4,96	0,60	23,19	114,53
8	216,11	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,42	34,67	414,69	0,20	0,77	6,79	0,60	18,87	143,55
9	234,25	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,42	1,40	25,54	440,33	0,20	0,57	7,36	0,60	10,87	143,55
10	256,17	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	30,69	520,32	0,20	1,11	9,16	0,60	21,17	174,88

PRZEDMIAR ROBÓT ZIEMNYCH KG-1-4

LP	mb	DNO	Poda	Obs.	SI	SZ	ZI	Z2	V odc.	V catk.	ø	Wp	Wc	hp	Wp	Wcp
1	0,00	1,00	PMN	0,10	0,30	0,00	1,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	74,63	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	2,11	85,25	85,25	0,20	1,02	1,02	0,60	24,27
3	74,68	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,20	2,21	16,73	142,17	0,20	0,85	2,30	0,60	13,18
4	62,68	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	2,21	1,98	16,73	158,91	0,20	0,25	2,60	0,60	4,00
5	106,96	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,98	2,48	56,05	214,80	0,20	0,76	3,36	0,60	12,04
6	129,33	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	2,48	3,69	71,24	286,20	0,20	0,70	4,00	0,60	11,19
7	134,05	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	3,69	3,87	17,37	303,57	0,20	0,15	4,32	0,60	2,38
8	170,39	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	3,87	3,83	132,58	436,15	0,20	1,14	5,35	0,60	18,17
9	207,21	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	3,83	2,48	117,38	594,82	0,20	1,16	6,51	0,60	18,41
10	224,31	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	2,48	1,56	34,53	593,05	0,20	0,54	7,05	0,60	18,41
11	289,91	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,96	1,40	67,49	692,54	0,20	1,43	8,48	0,60	22,80
12	303,89	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	47,29	697,33	0,20	1,06	9,94	0,60	19,56
13	370,25	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	2,21	66,53	743,27	0,10	10,10	10,20	0,40	170,28
14	370,26	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,56	44,44	86,81	0,20	0,94	11,64	0,60	11,64
15	370,26	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,56	31,52	604,33	0,20	0,67	12,31	0,60	16,90
16	464,04	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,47	18,51	668,84	0,20	0,41	12,72	0,60	20,44
17	471,08	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,47	2,15	17,86	803,74	0,20	0,26	12,98	0,60	41,4
18	611,4	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	2,11	2,12	14,09	901,19	0,20	0,25	13,21	0,60	41,4
19	101,48	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	10,07	905,80	0,20	0,34	13,57	0,60	3,8
20	645,4	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	16,59	944,59	0,20	0,42	14,48	0,60	52,83
21	665,38	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	20,19	944,59	0,20	0,58	15,38	0,60	72,22
22	667,12	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	26,78	713,37	0,20	0,20	16,25	0,60	24,4
23	469,1	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	12,45	96,81	0,20	0,20	16,58	0,60	24,4
24	469,99	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	1,40	13,37	103,18	0,20	0,34	16,71	0,60	24,4
25	517,57	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,40	2,87	29,81	103,10	0,20	0,43	16,14	0,60	29,84
26	517,57	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	2,87	3,13	61,65	109,71	0,20	0,38	16,71	0,60	29,84
27	556,99	1,00	PMN	0,10	0,30	1,00	1,00	1,68	2,28	46,96	119,75	0,20	0,18	17,50	0,60	29,84